

WAX CARE

Hidrorepelentna disperzija voskova



Opis

WAX CARE je hidrorepelentna disperzija voskova za intenzivno održavanje lakiranih (rastvarača, vode) podmazanih i / ili voskiranih drvenih podova, kao i za unutrašnje pločice, kamenje itd. WAX CARE daje površini prijatan prirodan i hidrorepelentan efekat. Njegova posebna formula obnavlja, štiti i obnavlja suve, ogrebane ili uništene drvene podove.

Karakteristike

Izgled	tečnost
Temperatura nanošenja	+10°C ÷ +25°C
Nanošenje	sprej, krpa, aplikator za vosak, mašina za poliranje
Razređivanje (ukoliko je potrebno)	LIOS SOLV/ DILUENTE DRV1
Sušenje bez ostavljanja otisaka	30' (1)
Ukupno vreme sušenja	12-24 h (1)
Pokrivenost	35-45 m ² /500 ml
Uslovi čuvanja	1 godina(2)
Pakovanje	500 ml - 5 L
Čišćenje alata	DILUENTE DNE
1	na 20°C i 65% R.H.
2	U originalnom pakovanju na temperaturi između +10°C i +25°C

Dostupne verzije

WAX CARE: providan za intenzivno održavanje.
WAX CARE COLORATO: u boji, za obnavljanje izbledele i zatamnjenih drvenih podova.

Način upotrebe

Promućkajte pre upotrebe.

Nanesite WAX CARE prskanjem na deo poda koji treba tretirati, koristite krpu da ravnomerno rasporedite proizvod kako biste izbegli nakupljanje proizvoda. Budite pažljivi, ne ostavljajte višak proizvoda na površini.

Posle 30 minuta i potpune suvoće, polirajte površinu krpom ili mašinom poliranja.

Redovno održavanje mora se obavljati sa WAX CARE, nanošenjem drugog sloja proizvoda.

Čišćenje se mora izvršiti pomoću određenog sredstva za čišćenje: VELUREKS Cleaner Star SUPER, LIOS Kronos ili LIOS Soft Balm (videti tehničke listove). Nije preporučljivo koristiti agresivne ili abrazivne krpe.

Napomena: Nanošenje WAX CARE na slabo upijajuće površine može povećati klizavost, posebno u prisustvu vode ili visokom nivou vlažnosti. Predlaže se da se izvrši preliminarni test. Dugotrajno izlaganje na temperaturama ispod + 10 ° C izaziva zgušnjavanje proizvoda. Podesite proizvod na temperaturi iznad + 15 ° C pre upotrebe.

Upozorenja

Držati dalje od mraza tokom transporta i skladištenja. Izbegavajte dugotrajno izlaganje temperaturama ispod +10 ° C.

Elementi etikete

· Ponavljano izlaganje može prouzrokovati isušivanje ili pucanje kože.
· Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / isparenja / sprej. · Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

Web link

Obavezno preuzmite najnoviju verziju ovog tehničkog lista sa sledećeg linka:



http://www.chimiver.com/tds/EN_WAX_CARE.pdf